

Tren Maya descarriló por falla en tornillos

El general Luis Crescencio Sandoval informó que el error registrado en marzo pasado ocurrió en el sistema de cambios de vía, acción que se realiza de manera manual, pues no se ha automatizado, y la sujeción del aparato no era la adecuada; aún no se cuantifican los daños del vagón

MINISTERIO PÚBLICO ABRIÓ INVESTIGACIÓN

Por tornillos, descarriló Tren Maya en Yucatán

Reporte. La parte del ferrocarril involucrada fue construida por el grupo Azvindi; póliza de seguro fue activada

una lámina informativa sobre el vagón descarrilado e informó que el hecho se debió a una falla en el sistema de cambios de vía.

“Este sistema es automatizado, pero todavía no tenemos completo el sistema y se hace de manera manual, personal de garroteros son los que hacen esta operación de estos aparatos, se llaman clamp, son fijadores de lo que es el aparato de vía, entonces, desconectan el aparato, el clamp


LUIS VALDÉS

Una “sujeción inadecuada de fijadores de tornillos” fue la causa del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya mientras entraba a la estación de Tixkokob, Yucatán, el 25 de marzo pasado, reconoció ayer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante la *Mañanera* del presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, presentó

(...) la sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal”, explicó.

Destacó que “no hubo incidente, más que daños en el tren. Ya precisamente se está analizando, se puso en ejecución la póliza de seguro y se está por parte de la empresa Alstom, que es quien fabrica los trenes, y Azvindi es quien construyó esta



parte de las vías, pues son los que están analizando y viendo los daños, cuantificando los daños que se presentaron”.

El general informó que la empresa Tren Maya, bajo control del Ejército, presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal en Yucatán, que “ha estado realizando investigaciones, haciendo peritajes, llamando a gente para obtener diferente tipo de información que le sirve para su carpeta de investigación”.

También señaló que se integró la Comisión Dictaminadora para Incidentes y se activó la póliza de seguro a la par de que se determina el costo de los daños al tren involucrado.

Se prevé que a finales de la primera quincena de este mes el Ministerio Público complete la investigación sobre el tema.

El 26 de marzo pasado, en su *Mañanera*, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hubo cambio de vías y que el suceso fue extraño.

“Sí, está raro, hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía y se está buscando para ver si fue algo intencionado o fue un error de los responsables del manejo de las vías”.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Estos son los hechos que se conocen sobre el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya

- **El 25 de marzo pasado**, el convoy 06 se trasladaba de San Francisco Campeche hacia Cancún.
- **El tren arribó a la estación Tixkokob**, llegando a la zona de andenes la cabina motriz y dos de los vagones.
- **La cabina motriz de retaguardia** sale de las vías a 50 metros del andén, a una velocidad de 10 km por hora.
- **En este punto existe** un aparato de vía, que funciona para marcar la ruta que seguirá el tren.





CUARTOCUERO

12 laboratorios

Cantidad	Resultado
8.23	Tons. de Metanfetamina
29.69	Tons. de sustancias químicas

Se evitó la producción de **32.43 Tons.** de metanfetamina

Más de **9,771 MDP** Afectación económica para la delincuencia organizada

Del 1 Dic. 2018 al 1 Abr. 2024
2,471 laboratorios

Cantidad	Resultados
630.37	Tons. de Metanfetamina
3,276.33	Tons. de sustancias químicas

Se evitó la producción de más de **8,415.15 Tons.** de metanfetamina

Más de **2 Billones de pesos** Afectación económica para la delincuencia organizada

PALACIO NACIONAL

PROCESO. La empresa Tren Maya, junto con la constructora del tramo, aún no determina el costo de los daños al convoy involucrado.

