

Línea 9 del Metro es segura, reiteran

El Gobierno de la Ciudad reconoció que el viaducto elevado de la Línea 9 del Metro padece un desnivel en las inmediaciones de la terminal Pantitlán, sin embargo, reiteró que su operación es segura y se aplican obras para mitigar el hundimiento. Las autoridades informaron que en el lugar se hicieron siete sondeos geotécnicos y dos estudios espectro. Recordaron que desde 2021 se realizan obras de mitigación.

— *Jonás López*



Foto: Especial

